


A
M
C
D


B
H
L1




尾矿排矿口
圆筒中心线
圆筒径向中心线
精矿卸矿口
L4
H1
L2
N
M
C
D